

PONAL Rapido

2k PUR-habragasztó ajtókeretek és nyílászárók gyors beépítésére

MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

Érvényes:
2002. július 1-jétől

ÖSSZETÉTEL

kétkomponensű poliuretán hab

TULAJDONSÁGOK

- ▶ Szilárd, a feldolgozás során nincs szükség szerelőcsíkra. Ez megakadályozza a szennyeződéseket a földön.
- ▶ vágható, kb. 6 perc múlva/20 perc elteltével terhelhető
- ▶ formastabilitása: $\leq 2\%$
- ▶ rövid száradási idő
- ▶ kiadósság: kb. 3,5 liter (fugahabosítással)
- ▶ könnyen kezelhető, hajtógázmentes
- ▶ időálló, rozsdának ellenálló
- ▶ vakolható és mázolható
- ▶ a megszilárdulás független a levegő nedvességtartalmától



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ajtó- és ablakkeretek, ablakpárkányok rögzítésére.

MŰSZAKI ADATOK

Vízállóság: D2 (EN 204)

Komponensek száma: 2

Szakítószilárdság: kb. 8,5 N/cm²

Formastabilitás: $\leq 2\%$

Nyers sűrűség: kb. 50 kg/m³

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +30 °C, optimum:
+15 °C – +25 °C

A kartus és az alap legalacsonyabb hőmérséklete: +5 °C

Habszükséglet: ajtókra 40 kg-ig: 1 kartus 1 keretre
20 mm fuga esetén, 60 kg-ig: 2 kartus 1 keretre 20 mm fugánál

ALKALMAZÁS

Felületelőkészítés, felhordás:

Az alapnak száraznak, felhordásra alkalmasnak, por- és zsírintesnek kell lennie. A felhasználás körüli területet PE-fóliával le kell takarni. A műanyag keretet a ragasztási felületen meg kell tisztítani. A friss hab okozta szennyeződéseket azonnal el kell távolítani megfelelő oldószerrel, pl. acetonnal. A megszáradt habot csak mechanikailag lehet eltávolítani.

A porózus betonnál és gipsznél az alapot mélyalapozóval elő kell kezelni, és megfelelően kiszárítani (kb. 10–20 perc). Az ajtókeretet a hab kinyomása előtt rögzíteni és alátámasztani kell.

A kartus kupakját eltávolítjuk és a keverőcsövet feltesszük. A fekete műanyag toldalékot beillesztjük a kartus aljába. Mind a kettőt egy Ceresit kartus kinyomó pisztolyba illesztjük.



Ragasztási körülmények:

A keverőcső végét a falhoz vagy a kerethez illesztjük. Egyenletes kinyomásnál ó habcsíkot nyomunk a szilárdítási pontok magasságában. A hab megáll és nem folyik le. Szerelőcsíkokat már nem kell alkalmazni. A hab megkeményedik, nedvesítés, illetve a levegő nedvessége nélkül is. Kb. 6 perc után a habot lehet vágni. Kb. 10 perc után a támasztékot el lehet távolítani. 20 perc elteltével teljesen terhelhető.

Tisztítás:

A friss habfoltot puhab tisztítóval lehet eltávolítani. A megszilárdult habot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. A ragasztóanyaggal érintkezett bőrfelületet minden esetben krémezzük be.

Tárolás:

Szorosan lezárva kell tárolni. Ne tegyük ki fagypont alatti hőmérséklet hatásának.

Eltarthatóság: a gyártástól számított 12 hónap.

Gyártási időpont: lásd a csomagoláson. 3. szám: év, 4-6. szám: év napja.

Töltőtömeg:

165 g, műanyag kartus + műanyag toldó + keverőszár + hosszabbító szár